



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

MEK 7X0016 CSP

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLŮV DVŮR	
Došlo: 18-01-2016	Číslo dopor.:
Č.j.	Ukl. znak:
Počet listů:	Přílohy:

Městský úřad Králův Dvůr

starosta P. Vychodil

Náměstí Míru 139

267 01 Králův Dvůr

Váš dopis čj. | ze dne

Naše čj.
NPU-321/3223/2016

Vyřizuje | tel.
Ing. Kosová/ 272

Spisový znak
820.1

V Praze dne
13.1.2016

Sdělení NPU-UOPSC v Praze podle §14 zákona č. 20/ 87 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

Věc : Králův Dvůr, správní obvod obce Beroun, zámek, dokončení opravy severní brány a přilehlé části ohradní, součásti zámku KP rejstř.č.41119/2 – 2587

Na základě TF rozhovoru ze dne 13. 1. 2016 Vám sdělujeme, že práce provedené na opravě severní brány a přilehlé ohradní zdi zámku, dokončené podle protokolu o převzetí prací dne 14.12.2015, byly provedeny velmi kvalitně a v souladu s podmínkami odborného vyjádření NPÚ ÚOPSC ze dne 10.12.2013 pod čj. NPÚ - 321/87983/2013. Jedna z uvedených podmínek byla v průběhu stavby upřesněna:

- Po zvážení situace zástupce NPÚ ÚOPSC požadoval, aby ohradní zeď nebyla omítána, aby bylo provedeno pouze odstranění nesoudržných zbytků omítek a novodobých vysprávek. Zdivo bylo doplněno kamenem stejných vlastností a odpovídající velikosti. Po vyčištění byly spáry prohozeny vápennou maltou a plocha nebyla omítána. Toto rozhodnutí bylo provedeno vzhledem k ne zcela průkaznému zjištění původních omítek a také po posouzení reálné situace ohradní zdi. Zeď sousedí s poměrně silně zatíženou Plzeňskou ulicí a anonymním prostředím s minimálním pěším provozem. Čerstvě omítnutá plocha by se stala ideální plochou pro graffiti a tím by byla oprava znehodnocena. Zástupce investora s požadovanou změnou souhlasil.

Ing. Jan Žižka
vedoucí odboru péče o památkový fond

